

6월 대표이사 현장안전경영 점검결과

(사업장 : 남원상록골프장)





☐ 점검개요

- 점검일시 : 2026. 6. 11.(목) 13:00 ~ 15:30
- 점 검 반 : 총 2명(대표이사, 안전관리실장)
- 중점 점검사항
 - 우기 대비 토사유실 등 취약지역 관리 상태 점검
 - 기계실, 전기실 등 시설물 관리 상태 점검
 - 카트고, 코스관리동 장비 관리 상태 점검
 - 코스 내 시설물 안전관리 상태 점검
 - 경사로(법면) 및 스프링클러, 맨홀, 폰드, 안전난간 등
 - 타구사고 위험구간(차폐목 식재 및 안전망) 등
 - 기타 건축/시설물 안전관리 상태 점검

☐ 점검결과(개선필요 2건)

장 소	점검결과
춘향 7홀	- 폰드 주변 카트도로 추락사고 위험지역 안전조치 필요
몽룡 8~9홀	- 관리도로 급경사(급커브) 추락사고 위험지역 안전조치 필요

□ 점검사진

구 분	점검결과	
남원 골프장		
	카트고 화재예방 및 안전상태 점검 (양호)	
		
	몽룡 7홀 풍수해 피해지역 점검 (양호)	
		
	몽룡 4홀 유입수로 석축 보수 지역 점검 (양호)	
		
	코스 내 배수시설 관리상태 점검 (양호)	

□ 개선필요

구 분	점검결과	
남원 골프장		
	춘향 7홀 폰드 주변 카트도로 추락사고 위험 지역 ⇒ 안전울타리 설치 예정(~9월)	몽룡 8-9홀 관리도로 급경사 (급커브) 추락사고 위험 지역 ⇒ 안전휀스 설치 예정(~9월)

○ 당부사항

- 그린 불마크 보수작업 시 작업자 타구사고 예방을 위해 작업자의 안전 확보에 만전을 기하여 주시기 바람.
(고객 플레이 시 작업 안전수칙 준수, 안전조끼 및 안전인증 안전모 착용 등)
- 폭염으로 인한 야외 근로자 온열질환 사고 예방을 위해 운영 시설 활용, 작업시간 조정 등 현장 상황에 맞게 검토하여 주시기 바람.
(그늘집 내 근로자 휴식공간 조성, 폭염 시간대 작업 조정 등)