


1월 「대표이사 현장 안전경영」 점검 조치결과

| | | | |
|------|---|------|--|
| 위험장소 | 야외 주차장 | 위험장소 | 야외 주차장 |
| 위험요인 | 주차장 결빙구간 제설작업이 되지 않아 전도 위험 | 조치결과 | 결빙구간 제설작업 완료 |
| 개선전 |  | 개선후 |  |
| 점검일자 | 2026.01.28. | 조치일자 | 2026.01.30. |

| | | | |
|------|---|------|---------------|
| 위험장소 | 코스관리동 | 위험장소 | 코스관리동 |
| 위험요인 | 동코스 3번홀 카트도로 돌출 전도 위험 | 조치결과 | 3월 31일까지 조치예정 |
| 개선전 |  | 개선후 | |
| 점검일자 | 2026.01.28. | 조치일자 | |

| | | | |
|------|---|------|--|
| 위험장소 | 코스관리동 | 위험장소 | 코스관리동 |
| 조치결과 | 동코스 5번홀 계단 결빙구간 전도 위험 | 조치결과 | 결빙구간 제설작업 완료 |
| 개선후 |  | 개선후 |  |
| 조치일자 | 2026.01.28. | 조치일자 | 2026.01.30. |

| | |
|------|---|
| 위험장소 | 코스관리동 |
| 조치결과 | 동코스 폰드 위험구간 안내 표지 시인성 불량 |
| 개선후 |  |
| 조치일자 | 2026.01.28. |

| | |
|------|--|
| 위험장소 | 코스관리동 |
| 조치결과 | 위험구간 안내표지 이동 설치 시인성 확보 |
| 개선후 |  |
| 조치일자 | 2026.01.30. |

1월 대표이사 현장 안전경영 조치결과

□ 부서명 : 시설관리실

□ 조치결과 (지적사항 4건, 조치완료 3건, 조치계획 1건)

| 조치 전 | 조치 후 |
|--|--|
|  <p>골프장 진입로 경비실 소화기 유효기간 경과</p> |  <p>소화기 교체 완료</p> |
|  <p>클럽하우스 2층 난간 고정 불량</p> |  <p>난간 고정 완료</p> |
|   <p>클럽하우스 2층 난간 고정 불량</p> |  <p>난간 고정 완료</p> |
|  <p>중 7홀 조명탑 등기구 전원케이블 고정 불량</p> | <p>상반기 조명탑 보수 시 고정 예정</p> |