

1월 「대표이사 현장 안전경영」 점검결과

(사업장 : 천안상록골프장)

□ 점검개요

- 점검일자 : 2026. 1. 28.(수) 13:00 ~ 15:00
- 점 검 반 : 총 2명(대표이사, 안전관리실장)
- 중점 점검사항
 - 동절기 대비 동파·빙결·화재사고 등 예방 점검
 - 코스 내 시설물 안전사고 위험요인(경사로 및 안전난간 등)
 - 타구사고 위험구간(차폐목 식재 및 안전망)
 - 기타 건축/시설물 안전관리 상태 점검

□ 점검결과(개선필요 13건)

장 소	점검결과
클럽하우스	- AED 점검 미흡 - 공기호흡기 점검 미흡 - 2층 난간 고정 불량
경기팀	- AED 패드 유효기간 경과
진입로	- 소화기 유효기간 경과
주차장	- 동절기 한파대비 결빙구간 전도 위험
코스	- 동코스 3번홀 카트도로 돌출 전도 위험 - 동코스 5번홀 계단 결빙구간 전도 위험 - 동코스 폰드 위험구간 안내 표지 시인성 불량 ⇒ 코스 내 폰드 전체 점검 필요 - 중코스 7번홀 조명탑 등기구 전원케이블 고정 불량 ⇒ 조명탑 전체 점검 필요

□ 우수사례




세컨지점 나무뿌리 돌출 시인성 확보를 위한 안전표시

□ 개선필요




클럽하우스 AED 점검 미흡('26년 미실시)



클럽하우스 공기호흡기 점검 미흡('26년 미실시)



클럽하우스 2층 난간 고정 불량



경기팀 AED 패드 유효기간 경과(확인필요)



골프장 진입로 경비실 소화기 2개 중 1개 유효기간 경과하여 폐기 필요



동절기 한파대비 주차장 결빙구간 전도 위험



동코스 3번홀 카트도로 돌출 전도 위험

동코스 5번홀 계단 결빙구간 전도 위험



동코스 폰드 위험구간 안내 표지 시인성 불량

중코스 7번홀 조명탑 등기구 전원케이블 고정 불량