

## 3월 대표이사 현장안전경영 점검결과

구 분	점검결과	
화성 골프장		
	잔디보식 작업현장 점검	절개지 낙석방지망 설치(양호)
		
	클럽하우스 앞 타구방지망 설치(양호)	카트고 카트 충전설비 설치(양호)
		
	그린 주변 낙석 관리 필요(서9번) - 주변 낙석주의 표지판 설치	
		
	5갱모어 타구사고 예방조치(전면 아크릴 창·후면 안전망)	